

Czerwonak, 6 kwietnia 2021 r.

Pan
Wojciech Skrzekut
Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Pan
Roman Król
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Dotyczy: stanu hydrantów zewnętrznych znajdujących się w miejscowości Mielno na ul. Łąkowej i na ul. Leśnej.

W Mielnie znajdują się hydranty zewnętrzne w następujących lokalizacjach:

- ul. Łąkowa 1 i ul. Łąkowa 16,
- ul. Leśna 3 i ul. Leśna 14.

Ostatni przegląd hydrantów zewnętrznych w Mielnie został przeprowadzony w dniu 08.09.2020 r. zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (1 raz w roku).

W wyniku przeglądu stwierdzono:

- 1) hydrant zewnętrzny Mielno ul. Leśna 3 – hydrant sprawny, brak pokrywy na hydrancie, hydrant do malowania, brak oznakowania;
- 2) hydrant zewnętrzny Mielno ul. Leśna 14 – hydrant sprawny, hydrant do malowania, brak oznakowania;
- 3) hydrant zewnętrzny Mielno ul. Łąkowa 1 – hydrant sprawny, brak pokrywy na hydrancie, hydrant do malowania, brak oznakowania;
- 4) hydrant zewnętrzny Mielno ul. Łąkowa 16 – hydrant sprawny, hydrant do malowania, brak oznakowania.

Stwierdzone podczas przeglądu nieprawidłowości zostały przekazane do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku. Do końca maja 2021 r. ww. hydranty zostaną pomalowane i oznakowane.

Podczas przeglądu każdy hydrant jest odkręcany i sprawdzana jest przepustowość przepływu wody natomiast badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach jest prowadzone wrywkowo (na terenie gminy Czerwonak znajduje się 842 szt. hydrantów).

W Mielnie ww. badania przeprowadzono w hydrantach na ul. Polnej i na terenie „Villa Morena”, zgodnie z którymi ciśnienie wody wynosiło 1,9 bar, a wydajność 9,8 l/s. Ciśnienie wody w hydrantach w każdej chwili można podnieść (np. podczas pożaru) na pompach na stacji w Kicinie, która zasila sieć wodociągową w Mielnie.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Wojciechowski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpowodziowej
tel. 61 65 44 211


Marcin Wojtkowiak