

Protokół nr 1/2024  
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie kontroli utrzymania wybranych placów zabaw znajdujących się na terenie  
gminy Czerwonak

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie kontroli utrzymania wybranych placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Czerwonak zgodnie z uchwałą nr 798/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr 11/II/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 maja 2024 r.

Kontrolę prowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak w składzie:

- radna Agnieszka Dudziak – przewodnicząca zespołu,
- radna Hanna Kościelska – członek zespołu,
- radna Ida Sommerfeld – członek zespołu.

Kontrola rozpoczęła się 24 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku, a zakończyła się 8 lipca 2024 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielili:

- kierownik obiektów sportowych i rekreacyjnych Adam Materna,
- dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 „Krasnala Hałabały” w Koziegłowach Beata Kodabska,
- dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach Maria Nowak,
- dyrektor Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku Ilona Illmer,
- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie Dariusz Freudenreich,
- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku Magdalena Zielenkiewicz,
- zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach Waldemar Marciniak.

**Przebieg kontroli:**

W odpowiedzi na pismo nr BR.0015.2.2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 czerwca 2024 r. zespół kontrolny otrzymał rejestry placów zabaw znajdujących się w zarządzie:

a) Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN:

- Czerwonak, ul. Kazimierza Wielkiego,
- Czerwonak, os. Przylesie,
- Czerwonak, ul. Gdyńska 124 – 126,
- Czerwonak, ul. Leśna,
- Czerwonak, ul. Zdroje,
- Czerwonak, ul. Św. Wojciecha (przy boisku Orlik 2012),
- Koziegłowy, os. Karolin (plac zabaw),
- Koziegłowy, os. Karolin,

- Koziegłowy, ul. Topolowa,
- Owińska, Pl. Przemysława,
- Owińska, ul. Plażowa (Plaża Tropicana),
- Dębogóra, ul. Kasztanowa,
- Miękowo, ul. Kolejowa,
- Kliny, ul. Poznańska,
- Kicin, ul. Sucha,
- Kicin, ul. Wodna,
- Owińska, ul. Poprzeczna,
- Mielno, ul. Akacyjowa,
- Bolechowo, ul. Zielona,
- Bolechowo, Park,
- Promnice, ul. Leśna,
- Czerwonak, pl. Zielony,
- Czerwonak, ul. Działkowa,
- Annowo, ul. Spichrzowa;

b) dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach, ul. Poznańska 17,
- Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, ul. Gwarna 1,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, ul. Rolna 8,
- Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich (Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego ul. Poprzeczna 10, Gminne Przedszkole ul. Poprzeczna 5),
- Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach, ul. Kanałowa 7,
- Gminne Przedszkole nr 2 „Krasnala Hałabały” w Koziegłowach, os. Leśne 22,
- Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku, Plac Zielony 4.

Następnie w dniach 24.06., 25.06., 26.06. oraz 08.07. zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją techniczną placów zabaw w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz w wybranych przedszkolach i szkołach z terenu gminy Czerwonak.

**Tabela nr 1.** Przegląd stanu technicznego placów zabaw – dokumentacja.

Plac zabaw / adres	Dokumentacja	Ostatni przegląd / konserwacja	Uwagi
Koziegłowy, osiedle Karolin	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Bolechowo, ul. Zielona	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Kicin, ul. Wodna	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Czerwonak, ul. Działkowa	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Owińska, Plac Przemysława	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.

Mielno, ul. Akacyjowa	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Promnice, ul. Leśna	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Miękowo, ul. Kolejowa	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Kliny, ul. Poznańska	jest	czerwiec 2024	Brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Czerwonak, św. Wojciecha (Orlik)	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Dębogóra , ul. Kasztanowa	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Kicin, ul. Sucha	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Czerwonak, ul. Leśna	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Czerwonak, ul. Gdyńska 124/126	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Owińska, ul. Poprzeczna	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Owińska ul. Plażowa (Tropikana)	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Owińska, Plac Przemysława	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Bolechowo, ul. Parkowa	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Koziegłowy Karolin, park linowy	jest	maj 2023	Dokumentacja zawiera: – księga obiektu (zdjęcia), – protokoły: 2022, 2023, – zalecenia z 2022 niewykonane, – 2023 – te same zalecenia. Brak protokołu z 2024 r.
Czerwonak, Plac Zielony	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Czerwonak, ul. Zdroje	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Koziegłowy, ul. Topolowa	jest	czerwiec 2024	Brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Czerwonak, os. Przylesie	jest	czerwiec 2024	bez uwag
Czerwonak, ul. Kazimierza Wielkiego	jest	czerwiec 2024	Częściowy brak wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2023.
Annowo, ul. Spichrzowa	jest	czerwiec 2024	Kontroli dokonywano po raz pierwszy bez uwag.
Gminne Przedszkole nr 2 „Krasnala Hałabały” w Koziegłowach	jest	maj 2024	Dokumentacja we wzorowym porządku: – certyfikaty + karty techniczne, – protokół z okresowej kontroli budynku (wraz z placem zabaw), wewnętrzny przegląd roczny – 30.08.2023 r.,

			– protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego – maj 2024.
Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach	jest	maj 2024	Dokumentacja we wzorowym porządku: – certyfikaty, – wykaz urządzeń wraz z datą montażu, – zeszyt napraw, modernizacji, wymian piasku, – protokół z okresowej kontroli budynku (wraz z placem zabaw), wewnętrzny przegląd roczny – 30.08.2023 r., – protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego – maj 2024.
Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku	jest	wrzesień 2023	Dokumentacja prawidłowa: – certyfikaty + karty techniczne, – protokół okresowej kontroli stanu technicznego budynku (w tym placu zabaw) z 22.09.2023 r.
Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Koziegłowach	częściowa (są atesty urządzeń)	brak	Przeprowadzane przeglądy nie uwzględniają placu zabaw (ani protokół przeglądu wewnętrznego, ani protokół przeglądu stanu technicznego budynku).
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie	jest	sierpień 2023	Dokumentacja prawidłowa: – certyfikaty + karty techniczne, – protokół z okresowej kontroli wewnętrznej budynku – 31.08.2023 r., – w przeglądzie budowlanym nie uwzględniono placu zabaw.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku	jest	2023	Dokumentacja zawiera: – certyfikaty, – protokół z okresowej kontroli stanu technicznego boisk i placu zabaw budynku – 31.08.2023 r.

Autor: zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak

Zespół kontrolny, po zapoznaniu się z ww. dokumentacją techniczną, skontrolował 20 placów zabaw administrowanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN oraz 6 placów zabaw znajdujących się przy szkołach i przedszkolach z terenu gminy Czerwonak.

Tabela nr 2. Przegląd stanu technicznego placów zabaw – wizja lokalna.

Elementy podlegające kontrolii	Plac zabaw	Czerwonak, ul. Kazimierza Wielkiego	Czerwonak, os. Przylesie	Czerwonak, ul. Zdroje	Czerwonak, ul. Św. Wojciecha	Czerwonak, ul. Działkowa	Czerwonak, Plac Zielony	Kliny, ul. Poznańska
Ogrodzenie		drewniane, powyłamywane, do wymiany lub renowacji	b.u.	brak – plac położony w lesie, odgradzony od ulicy zielenią; furtka wew. małego ogrodu ma wyłamany zamek	b.u.	b.u.	b.u.	drewniane, całkowicie zniszczone
Tablica informacyjna		brak numerów alarmowych	brak numerów alarmowych	brak numerów alarmowych	brak numerów alarmowych	b.u.	brak numerów alarmowych	całkowicie wyblakła
Przymocowanie urządzeń do podłoża		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan nawierzchni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Odległość między urządzeniami		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Ostre krawędzie, zadziory, gwoździe		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Zabezpieczenie śrub i łączników scalających		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan łańcuchów i innych elementów stalowych		jedna huśtawka – do wymiany zardzewiały łańcuch	b.u.	jedna huśtawka – brak łańcuszka zabezpieczającego	nie dotyczy	b.u.	b.u.	b.u.
Stan elementów drewnianych		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	część elementów jest wyłączona z użytku, zabezpieczona taśmą
Stan siedzisk (ławki, cokoły piaskownic)		cokół piaskownicy – do wymiany	ławki do odmalowania	jedna ławka – brak szczebla; ławki do odmalowania	ławki do odmalowania	b.u.	b.u.	ławki zniszczone
Stan ślizgów zjeżdżalni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan zieleni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Oświetlenie		brak	b.u.	b.u.	z boiska	brak	b.u.	brak
Uwagi		-----	-----	-----	-----	plac nowy, bardzo ładny, zadbany	-----	plac jest zaniedbany, należy się zastanowić nad jego likwidacją lub kompleksową modernizacją, jeśli dzieci z niego korzystają

b.u. – bez uwag

Elementy podlegające kontroli	Plac zabaw	Dębogóra, ul. Kasztanowa	Mielno, ul. Akacyjowa	Kicin, ul. Sucha	Kicin, ul. Wodna	Kozięgłowy, os. Karolin (plac)	Kozięgłowy, os. Karolin	Kozięgłowy, ul. Topolowa
Ogrodzenie		b.u.	w jednym miejscu uszkodzone	b.u.	plot wewnętrzny uszkodzony	bardzo niskie	brak	ogrodzona jest wyłącznie część z huśtawkami
Tablica informacyjna		całkowicie wyblakła	brak numerów alarmowych	b.u.	b.u.	brak numerów alarmowych	brak	całkowicie wyblakła lub nie była oklejona
Przymocowanie urządzeń do podłoża		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan nawierzchni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Odległość między urządzeniami		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Ostre krawędzie, zadziory, gwoździe		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Zabezpieczenie śrub i łączników scalających		b.u.	b.u.	brak śrub i zaślepek na daszku zjeżdżalni	huśtawka-konik – brak zaśleпки	b.u.	b.u.	b.u.
Stan łańcuchów i innych elementów stalowych		b.u.	b.u.	huśtawka – zardzewiałe górne mocowanie	b.u.	łańcuchy huśtawek – zardzewiałe; wyrwana lina ze ścianki do wspinaczki	łańcuchy mocujące „pajaki” są zardzewiałe	b.u.
Stan elementów drewnianych		b.u.	do odmalowania	b.u.	b.u.	b.u.	nie dotyczy	b.u.
Stan siedzisk (ławki, cokoły piaskownic)		b.u.	b.u.	b.u.	ławki do odmalowania, jedna zniszczona	cokół piaskownicy do wymiany	ławki do odmalowania	cokół piaskownicy do wymiany (spróchniały)
Stan ślizgów zjeżdżalni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	nie dotyczy	b.u.
Stan zieleni		b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Oświetlenie		brak	b.u.	brak	b.u.	brak	jedna lampa – przy ścieżce	brak (nie ma potrzeby)
Uwagi		niektóre elementy są odmalowane – wyjątkowo niestaranie, wręcz niechlujnie	użytkownicy sugerują podcięcie (wycięcie?) drzewa przy piaskownicy lub przeniesienie piaskownicy dalej od drzewa	wewnętrzne ogrodzenie – uszkodzone, niebezpieczne	karuzela – kierownica do wyregulowania	-----	tyrolka chodzi b. ciężko, wymaga przesmarowania	placyk bardzo mały

b.u. – bez uwag

<div>Plac zabaw</div> <div>Elementy podlegające kontroli</div>	Owińska, ul. Poprzeczna	Owińska, Tropicana	Promnice, ul. Leśna	Bolechowo, ul. Zielona	Annowo, ul. Spichrzowa	Miękowo, ul. Kolejowa
Ogrodzenie	b.u.	brak	bardzo niskie; furtka do naprawy	b.u.	b.u.	stare, drewniane
Tablica informacyjna	brak numerów alarmowych	b.u.	brak numerów alarmowych	brak numerów alarmowych	b.u.	bez numerów alarmowych
Przymocowanie urządzeń do podłoża	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan nawierzchni	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Odległość między urządzeniami	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Ostre krawędzie, zadziory, gwoździe	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Zabezpieczenie śrub i łączników scalających	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan łańcuchów i innych elementów stalowych	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	dwie huštawki – zardzewiałe łańcuchy
Stan elementów drewnianych	b.u.	nie dotyczy (nie ma elementów drewnianych)	-----	b.u.	b.u.	b.u.
Stan siedzisk (ławki, cokoły piaskownic)	brak deski w ławce	nie dotyczy	ławki do odmalowania	b.u.	b.u.	siedzisko karuzeli – zniszczone krawędzie
Stan ślizgów zjeżdżalni	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan zieleni	b.u.	nie dotyczy – brak zieleni (plaża)	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Oświetlenie	brak	b.u.	b.u.	brak	z drogi	z drogi
Uwagi	-----	-----	-----	-----	plac nowy, bardzo ładny	-----

b.u. – bez uwag

<div>Plac zabaw</div> <div>Elementy podlegające kontroli</div>	Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach	Gminne Przedszkole nr 2 „Krasnala Hałabały” w Koziegłowach	Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku	Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Koziegłowach	Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie	Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Ogrodzenie	b.u.	b.u.	b.u.	szkolne	b.u.	szkolne
Tablica informacyjna	brak	b.u.	b.u.	b.u.	brak	brak
Przymocowanie urządzeń do podłoża	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan nawierzchni	b.u.	b.u.	b.u.	w niektórych miejscach płytki odklejają się od podłoża	b.u.	piasek bardzo brudny
Odległość między urządzeniami	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Ostre krawędzie, zadziory, gwoździe	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Zabezpieczenie śrub i łączników scalających	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan łańcuchów i innych elementów stalowych	nie dotyczy – brak huśtawek	nie dotyczy – brak huśtawek	b.u.	b.u.	b.u.	nie dotyczy – brak huśtawek
Stan elementów drewnianych	huśtawki-koniki – do wymiany	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	część elementów jest zniszczona, powinny być wymienione
Stan siedzisk (ławki, cokoły piaskownic)	cokół piaskownicy będzie wymieniany w najbliższym czasie	b.u.	b.u.	ławki do odmalowania	b.u.	b.u.
Stan ślizgów zjeżdżalni	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Stan zieleni	b.u.	b.u.	b.u.	brak	brak	brak
Oświetlenie	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.	b.u.
Uwagi	plac monitorowany	plac monitorowany; dużo różnorodnych elementów	plac piękny, zadbany, doskonałe miejsce do zabawy; dużo różnorodnych elementów	plac monitorowany	-----	plac bardzo mały i skromny; z pewnością nie wystarcza na potrzeby uczniów (może nie korzystają?)

b.u. – bez uwag

Autor: zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak



**Wnioski:**Dotyczące placów zabaw administrowanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN na podstawie skontrolowanych obiektów:

1. Okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego (rocznego) wykonywane są terminowo i rzetelnie. Kontrole wszystkich placów przeprowadza mgr inż. Jan Krystian Ciesielski – uprawnienia budowlane nr WKP/0016/PWOK/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Nie wszystkie zalecenia zawarte w protokołach z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów są wykonywane.
3. Bieżące kontrole (cotygodniowe) wykonywane są przez pracowników Akwen-u w sposób pobieżny; usterki nie zawsze są usuwane na bieżąco.
4. Place zabaw (z wyjątkiem placu w Klinach) są atrakcyjnie usytuowane, wśród zieleni, w pobliżu lasu.

Dotyczące placów zabaw administrowanych przez szkoły i przedszkola z terenu gminy Czerwonak na podstawie skontrolowanych obiektów:

1. Dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, w której nie przeprowadzono przeglądu stanu technicznego placu lub nie został on w żaden sposób odnotowany (przegląd budowlany nie uwzględnia placu zabaw).
2. Place zabaw są bezpieczne, zadbane i estetyczne. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, przy której plac zabaw składa się z kilku urządzeń, obiekt nie zachęca do korzystania z niego (jest nieestetyczny, podłoże jest wykonane z ciemnego brudzącego piasku).

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Rzetelne prowadzenie dokumentacji.
2. Rzetelne wykonywanie zaleceń pokontrolnych, również zaległych.
3. Wypracowanie zasad przeprowadzania bieżących, cotygodniowych przeglądów technicznych.
4. Dbłość o istniejące już place zabaw, wstrzymanie (ze względów finansowych) na kilka kolejnych lat budowy nowych placów zabaw.
5. Dostosowanie placów do wymagań nowych przepisów, w szczególności w zakresie wysokości ogrodzeń.
6. Uzupełnienie tablic informacyjnych o numery alarmowe.
7. Zwiększenie środków finansowych na bieżące naprawy i konserwację istniejących urządzeń i infrastruktury.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Kontrolujący:

.....  
Agnieszka Dudziak  
Przewodnicząca Zespołu

.....  
Marcin Wojtkowiak  
Wójt Gminy Czerwonak

.....  
Hanna Kościelska  
Członek Zespołu

.....  
Arkadiusz Bednarek  
Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju  
Kultury Fizycznej AKWEN

.....  
Ida Sommerfeld  
Członek Zespołu

.....  
Maria Nowak  
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1  
„Bajkowe Ludki” w Koziegłowach

.....  
Beata Kodabska  
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2  
„Krasnala Hałabały” w Koziegłowach

.....  
Ilona Illmer  
Dyrektor Gminnego Przedszkola  
im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku

.....  
Dariusz Freudenreich  
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

.....  
Magdalena Zielenkiewicz  
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

.....  
Jarosław Kłosiński  
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”  
w Koziegłowach

Czerwonak, 9 lipca 2024 r.